

 1KBA-012	Campaign	<b>Body</b>
	Type: <b>Recall or Special Service Campaign</b> Zone d'application : <b>Europe</b> Objet : <b>Lexus RX(conduite à gauche)- Anomalie de panneau de moquette</b> Models: RX300; RX330; RX350; RX400H Model codes: MCU35; MCU38; GSU35; MHU38	

### QUE VA FAIRE LEXUS ?

Les propriétaires des véhicules concernés recevront une notification de campagne par courrier de première classe. Les concessionnaires/réparateurs agréés LEXUS | vont vérifier les clips de fixation qui tiennent le panneau de moquette. Si un clip manque ou si un clip non sécurisé est détecté, ils fixeront le panneau avec de nouveaux clips de type 1 pièce. |

### QUELS SONT LES VÉHICULES CONCERNÉS ?

Nom du modèle	Code modèle	VIN Gamme			Période de production
		WMI	VDS	VIS	
RX300	MCU35	JTJ	HF31U#	#0001020-#0034409 #2000002-#2016080	Du 10 février 2003 au 16 janvier 2006
RX330	MCU38		HA31U#	#0062612-#0070646	Du 11 mars 2004 au 9 juin 2004
RX350	GSU35		HK31U#	#2000012-#2017231	Du 31 août 2005 au 26 juillet 2006
RX400h	MHU38		HW31U#	#0001030-#0049415 #2000101-#2007107	Du 24 septembre 2004 au 26 juillet 2006

Remarque : # indique que divers caractères peuvent occuper cette position.

#### IMPORTANT :

- Les véhicules dans ces plages ne sont pas tous affectés ni vendus dans votre pays
- La liste détaillée des VIN des véhicules affectés est disponible chez vos concessionnaires/ réparateurs agréés Lexus

**QUE DOIT FAIRE LE PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ ?**

- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour confirmer que leur véhicule est concerné.
- Cette campagne de sécurité sera effectuée gratuitement par n'importe quel concessionnaire/réparateur agréé LEXUS
- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour le diagnostic et la réparation.

**QUAND EST-CE QUE CETTE CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EXPIRERA-T-ELLE ?**

Cette campagne de sécurité sera disponible GRATUITEMENT et sans limite de temps aux propriétaires de véhicules.