



Campagne

1KET-222

Type :

Rappel ou Campagne de sécurité

Zone d'application :

Europe

Objet :

Poulie de vilebrequin sur moteur MZ

Modèles :

RX300; RX330; RX400H

Codes de modèle :

MCU35; MCU38; MHU38

Moteur

QUE VA FAIRE LEXUS ?

Les propriétaires des véhicules concernés recevront une notification de campagne par courrier de première classe. Les concessionnaires/réparateurs agréés LEXUS vérifieront et remplaceront si nécessaire la poulie de vilebrequin.

QUELS SONT LES VÉHICULES CONCERNÉS ?

| Nom du modèle | Code modèle | Numéro d'identification du véhicule Gamme | | | Production Période |
|---------------|--------------|---|---------------|--------------------------|--|
| | | WMI | VDS | VIS | |
| <i>RX300</i> | <i>MCU35</i> | <i>JTJ</i> | <i>HF31U#</i> | <i>00026501-02006484</i> | <i>1er juin 2004 au 31 mars 2005</i> |
| <i>RX330</i> | <i>MCU38</i> | <i>JTJ</i> | <i>HA31U#</i> | <i>40070646</i> | <i>9 juin 2004</i> |
| <i>RX400h</i> | <i>MHU38</i> | <i>JTJ</i> | <i>HW31U#</i> | <i>00001030-00005147</i> | <i>24 septembre 2004 au 31 mars 2005</i> |

Remarque : # indique que divers caractères peuvent occuper cette position.

IMPORTANT :

- Les véhicules dans ces pages ne sont pas tous affectés ni vendus dans votre pays
- La liste détaillée des VIN des véhicules affectés est disponible chez vos concessionnaires/réparateurs agréés Lexus locaux



QUE DOIT FAIRE LE PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ ?

- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour confirmer que leur véhicule est concerné.
- Cette campagne de sécurité sera effectuée gratuitement par n'importe quel concessionnaire/réparateur agréé LEXUS
- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour le diagnostic et la réparation.

QUAND CETTE CAMPAGNE SE FINIT-ELLE ?

Cette campagne de sécurité sera disponible GRATUITEMENT et sans limite de temps aux propriétaires de véhicules.