

	<h1>Campagne</h1>	<b>Circuit électrique de carrosserie</b>
	Type : <b>Rappel ou Campagne de sécurité</b> Zone d'application : <b>Europe</b> Objet : <b>Écrous de bras d'essuie-glace avant sur Lexus IS</b> Modèles : IS200D; IS220D; IS250; IS250C; LEXUS IS F Codes modèle : ALE20; ALE20; GSE20; GSE20; USE20	
3KB2-001		

### QUE VA FAIRE LEXUS ?

Les propriétaires des véhicules concernés recevront une notification de campagne par courrier recommandé. Les réparateurs agréés LEXUS remplaceront les écrous de bras d'essuie-glace avant avec des écrous améliorés.

### QUELS SONT LES VÉHICULES CONCERNÉS ?

Nom du modèle	Code modèle	Numéro d'identification du véhicule Gamme			Période de production
		WMI	VDS	VIS	
IS200d	ALE20L	JTH	BX2#2#	#2037744 - #2041336	Du 3 juin 2005 au 26 septembre 2011
IS220d	ALE20L		BB2#2#	#0001008 - #0001014 #2000003 - #2041335	
IS250	GSE20L		BK2#2#	#0001015 - #0003003 #2000019 - #2102688 #5000021 - #5152533	
IS250C	GSE20L		FK2#2#	#2500018 - #2522243	
IS F	USE20L		BP2#2#	#5000106 - #5009595	
				Du 13 juillet 2007 au 4 juillet 2011	

Remarque : # indique que divers caractères peuvent occuper cette position.

IMPORTANT :

- Les véhicules dans ces plages ne sont pas tous affectés ni vendus dans votre pays
- La liste détaillée des VIN des véhicules affectés est disponible chez vos réparateurs agréés Lexus locaux

## **QUE DOIT FAIRE LE PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ ?**

- Les propriétaires doivent contacter leur réparateur agréé LEXUS local pour confirmer que leur véhicule est concerné.
- Cette campagne de sécurité sera effectuée gratuitement par n'importe quel réparateur agréé LEXUS
- Les propriétaires doivent contacter leur réparateur agréé LEXUS local pour le diagnostic et la réparation.

## **QUAND CETTE CAMPAGNE SE FINIT-ELLE ?**

Cette campagne de sécurité sera disponible GRATUITEMENT et sans limite de temps aux propriétaires de véhicules.